



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impresora I355 queimando os transistores A2222 e C6144

Subject: Impresora I355 queimando os transistores A2222 e C6144

Enviado por: valdirrodrigues

Enviado em: 02/02/2016 19:52:15

Boa noite, amigos estou com duas impressoras I355 com o mesmo problema, fiz a limpeza do cabeçote, quando liguei queimou os transistores a6666 e c6144, troquei os transistores mais três vezes e todas as vezes a conteceu a mesma coisa, comprei uma placa logica nova, liguei sem o cabeçote ela liga normalmente, ainda não coloquei o cabeçote nesta impressora.

A outra impressora, eu ja tinha feito este mesmo procedimento de limpeza de cabeçote e tudo correu normalmente, mas ela estava apresentando pequeno entupimento no preto, fui fazer a besteira de limpa-lo novamente para colocar o cabeçote na outra impressora com a fonte nova, limpei e coloquei na mesma impressora, resultado queimou a fonte. comprei mais 6 transistores coloquei na fonte queimou de novo mas sem colocar nenhum cabeçote, agora estou com a fonte nova e uma que troquei os transistores e mais um par novo.

Duvida, Li num tutorial que nos pinos 1 e 3 da fonte deveria ter 41 volts só que aqui nas duas impressoras tem nos pinos 1 e 2 da fonte.