



Forum: LASER

Topic: HP laserjet 3055 erro sem recolhimento de papel

Subject: Re: HP laserjet 3055 erro sem recolhimento de papel

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 12/02/2016 08:33:12

Tente trocar a embreagem(vai na ponta do eixo do rolo captação papel) ou limpar e dar uma leve pressão na mola.