



Forum: MATRICIAL

Topic: Erro FX-2180 - 3 apitos ao ligar

Subject: Re: Erro FX-2180 - 3 apitos ao ligar

Enviado por: renansd

Enviado em: 17/02/2016 09:46:55

Olá ASC!

Então meu amigo, a impressora chegou imprimindo, porem apresentava alguns problemas. Fiz a troca do cabo flat do sensor de topo de folha, e de um dos cabos flat da cabeça de impressão. Fiz a troca também da bucha do eixo do carro.

A liga-la após a manutenção surgiu esse problema. Já testei outro sensor de papel traseiro, testei outro motor do carro, testei outro flat do painel, cabeça de impressão, fora outras coisas tb.

Só não testei os sensores da alavanca de papel e da alavanca do eixo do carro, porem acredito que não sejam eles, pois nem mexidos eles foram.

Se eu por a folha pela entrada frontal (inferior) o erro persiste, portanto não acho que seja algum sensor de papel.

Já revisei tb a ligação dos cabos dos sensores na placa lógica e está tudo ok.

Testei outro sensor de topo de folha junto com a base acrílica dele e também nada. Detalhe que eu voltei para o cabo antigo desse sensor e o erro persiste.

Ao ligar a máquina o carro vai pro lado e por outro e para do lado esquerdo apitando 3 vezes. Após isso se eu apertar o Load/Eject ela puxa a folha par a posição correta e aparentemente fica pronta. Porem ela não imprime nada.

Se eu religa-la, mesmo com a folha na posição correta, ela faz o mesmo procedimento e apita 3 vezes. Sendo assim, nem o auto teste dela eu consigo fazer.

A única solução que encontrei foi fazer esse reset, porem o programa está apresentando o erro acima.

Ta complicado aqui.

Se tu ou alguém pude ajudar, agradeço de coração! kkkkkkk