



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung scx-6345N erro de sensor de toner.

Subject: Re: Samsung scx-6345N erro de sensor de toner.

Enviado por: CHIRLES

Enviado em: 17/02/2016 16:38:51

Tenho uma máquina dessas, no meu caso estava com a mesma mensagem que a sua, eu só fiz uma limpeza naquela placa que recebe o chip de toner, fica dentro da máquina, e tbm inverti a posição do chip de toner.