



**Forum: LASER**

**Topic: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO**

**Subject: Resolvido**

Enviado por: Sergio\_23

Enviado em: 25/02/2016 20:49:39

O problema era só o solinoide. O fato de ela ter 2 bandeja também tem 2 solinoides e eu não sabia, tava mexendo no solinoide errado rrsrsrs, substituí o que estava problemático e ficou uma beleza.