



**Forum: LASER**

**Topic: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO**

**Subject: Re: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO**

Enviado por: Sergio\_23

Enviado em: 25/02/2016 20:58:06

O problema provavelmente é o solenoide, é aquela pecinha que quando manda uma impressão ela dá um estalo e fica na lateral da impressora próximo as engrenagens. Troque ele e provavelmente vai funcionar numa boa.