



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7065 NÃO IMPRIME CÓPIAS

Subject: Re: MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7065 NÃO IMPRIME CÓPIAS

Enviado por: Kerllon

Enviado em: 01/03/2016 16:16:00

Boa tarde pessoal!!! A digitalização funcionava normalmente. Verifiquei a placa fonte e descobri que o capacitor de entrada de 200v/220uf estava estourado, troquei o mesmo e resolvi o problema da impressora. Acredito que devido o defeito na placa fonte, quando o scanner iniciava a cópia o fusor também acionava e de alguma forma não ia energia suficiente para todo o sistema o que fazia com que a impressora desligasse, e logo após aparecia a mensagem no visor aguarde. Então o problema estava na placa fonte. Obrigado a todos pelas ajudas!!!