



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Erro 2315 ou 2320 na Multifuncional Samsung M4070FR

Subject: Re: Erro 2315 ou 2320 na Multifuncional Samsung M4070FR

Enviado por: ASC

Enviado em: 02/03/2016 00:21:44

Ola amigo! Esse codigo esta relacionado a erro da unidade de fusão, o correto é desmontar e verificar.

http://www.electis.co.il/files/disfiles/ErrorCodes/SL-M337x_387x_407x_Error_Codes.pdf