



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Subject: Re: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Enviado por: Rafatecnico

Enviado em: 07/03/2016 19:03:36

A unidade de imagem é original???? Eu peguei umas compativeis que dava esse defeito com canto claro principalmente no lado que fica o contato do aterramento umas eu ajustei esse contato ficou normal!!! Boa sorte!!!!