



Forum: LASER

Topic: Hp 1005 puxa o papel mas não solta em cima.

Subject: Re: Hp 1005 puxa o papel mas não solta em cima.

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 15/03/2016 09:34:22

O atolamento ocorre na unidade fusão? Fez a limpeza e lubrificação?