



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora Samsung ML-4551ND com ventoinha do fusor bloqueada**

**Subject: Impressora Samsung ML-4551ND com ventoinha do fusor bloqueada**

Enviado por: leogp1976

Enviado em: 15/03/2016 16:19:33

Boa tarde, estou com uma impressora Samsung ML-4551ND que da a seguinte mensagem Ventoinha do fusor bloqueada.verifiquei a ventoinha e esta normal funcionando. mando imprimir faz impressão normal mas de pois que para de imprimir que ainda esta resfriando ela da este mensagem de ventoinha bloqueada. Alguém pode me ajudar com isso.? Obrigado