



Forum: LASER

Topic: hp scx 4600 sem sinal de vida

Subject: Re: hp scx 4600 sem sinal de vida

Enviado por: fabiorpt

Enviado em: 05/04/2016 13:19:45

Verifica na fonte se não há nenhum sinal de componente estourado. Verifica também os capacitores e varistores na fonte. Em algumas impressoras dessa série vem com um fusível vermelho diferente desses que tem costume de ver que pode está queimado também.