



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet Pro 6830 Falha no cabeçote de impressão

Subject: Re: HP Officejet Pro 6830 Falha no cabeçote de impressão

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 08/04/2016 22:00:52

amigo você pode fazer alguns teste já que esta dando essa mensagem pode dar uma corta nos dois cabo flats (mais manera no corte ai) pode também lavar o bloco todo sem retirar os flats da cabeça pode ser que ela esteja suja e está dando mau contato (depois seca bem para não correr risco de queimar) bom se nenhum desse procedimento der certo fala para ele que infelizmente a cabeça de impressao da cabeça está queimada e que tentou ressucitar mais foi sem sucesso