



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother 8085 ADF desconfigurado**

**Subject: Brother 8085 ADF desconfigurado**

Enviado por: RAMATEC

Enviado em: 11/04/2016 15:15:38

ola boa tarde amigos estou com um problema que vem me derrubando os poucos cabelos que tenho.todas as novas placas principal que comprei tiram a copia pelo alimentador com um centímetro para esquerda já zerei e coloquei código de área de novo e nada sempre um centímetro para esquerda somente pelo adf impressão e copia pelo vidro bliza mas pelo adf todas pucham um centímetro para esquerda frente e verso mesma coisa um centímetro para esquerda nos dois lados se alguém puder me ajudar meu email:RAMATEC\_ASSISTENCIA@HOTMAIL.COM AGRADEÇO. 🙄