



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 5250 atolando.**

**Subject: Re: Brother 5250 atolando.**

Enviado por: Rafatecnico

Enviado em: 24/04/2016 23:42:50

Verifiquem o solenoide do duplex que inverte a rotação do rolete de saída se não inverter troque o solenoide e o plugue vermelho atrás da placa lógica