



**Forum: LASER**

**Topic: xerox 3300**

**Subject: Re: xerox 3300**

Enviado por: vertelo

Enviado em: 29/04/2016 12:57:42

(Resolvido)

a quem possa interessar eu encontrei o problema desmontando toda a impressora o defeito era uma alavanca do sensor de duplex quebrado, ele fica próximo ao sensor de entrada de papel, só que agora ao colocar um documento no alimentador automático esta dando obstrução de papel, ja desmontei todo o duplex e nao achei nada de errado. alguma dica?