



Forum: LASER

Topic: HP Laser Jet P2035n (Atolamento)

Subject: Re: HP Laser Jet P2035n (Atolamento)

Enviado por: vertelo

Enviado em: 02/05/2016 11:03:08

erro de sensor de saída de papel, troque o sensor ou verifique a alavanca do sensor. abraços.
Vertelo