



Forum: LASER

Topic: Ajuda com impressora Brother HI 5250DN

Subject: Re: Ajuda com impressora Brother

Enviado por: ASC

Enviado em: 03/05/2016 01:27:56

Ola amigos! Ja peguei varios casos parecidos, na maioria dos casos o problema estava no eixo dos roletes de saida do papel do fusor, com o tempo de uso as borrachas degastam fazendo com que ocorra esse tipo de erro, nesse caso tem que troca o eixo.

<http://www.6l.com.br/produto/roletes-e-eixos-roletes-de-transporte/lj4118001/>

Amigos o eixo que estou dizendo é parecido com esse.