



**Forum: LASER**

**Topic: OKI C330dn c/ Fatal Error 980**

**Subject: Re: OKI C330dn c/ Fatal Error 980**

Enviado por: FernandoRosa

Enviado em: 04/05/2016 15:00:00

Boa tarde

Esse defeito é comum nas impressoras okidata.

Existe uma forma de liberar e é necessário um fusível semelhante ao que existe em um fusor comprado na okidata.

dentro da fusão tem um local aonde fica esse fusível (na fusão start não tem), é só trocar e a impressora volta ao seu funcionamento normal.

Esse fusível é o mesmo que libera fusão belt e cilindro.