



Forum: LASER

Topic: HP Laser Jet P2035n (Atolamento)

Subject: Re: HP Laser Jet P2035n (Atolamento)

Enviado por: AlbertoLR

Enviado em: 09/05/2016 14:14:15

Amigo, sabe aqueles roletes de papel na saída ? das 2 uma, ou não estão com pressão (mola cansada) ou quebrado. Outra coisa que pode ser é a alavanca que aciona o sensor. Dificilmente falaria em sensor, a menos que tenha desmontado a impressora e esquecido de conectar o sensor. Espero ter ajudado.