



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-4623f está fazendo um barulho alto

Subject: Re: Samsung SCX-4623f está fazendo um barulho alto

Enviado por: vertelo

Enviado em: 11/05/2016 08:31:43

caro amigo vc tem que trocar as engrenagens da unidade fusora
sao elas

JC66-01202A esta é de acoplamento

JC66-01254A

JC66-00396A

JC66-02317A

abraços, Vertelo