



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-4623f está fazendo um barulho alto

Subject: Re: Samsung SCX-4623

Enviado por: pedropar

Enviado em: 12/05/2016 09:37:10

bom dia badewicz, bom sempre abrir um post .

Esse código de erro significa que a temperatura da fusão não atingiu o seu ponto correto de aquecimento.

O que pode provocar:

- 1 - Termistor muito sujo de toner, desgastado ou aberto.
- 2 - Lâmpada do fusor deteriorada ou aberta.
- 3 - termostato aberto, ou até mesmo falhando(colado etc..).
- 4 - Uma mal contato nos conectores.

Esses são os problemas mais comuns. Para melhor identificação de códigos de erros, o ideal é ter o manual de serviços do equipamento.

Se nenhum dos descritos acima foram encontrados, pode ser a placa que controla a temperatura da fusão.

No caso dessa máquina, a placa da fonte.