



Forum: LASER

Topic: Impressora Samsung ml-2851nd atolando o papel antes do fusor

Subject: Re: Impressora Samsung ml-2851nd

Enviado por: vertelo

Enviado em: 13/05/2016 14:00:07

verifique as unhas que são as guias de papel na unidade fusora, pode ter alguma amassada. abraços. Vertelo.