



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Subject: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Enviado por: miguelcara

Enviado em: 14/05/2016 12:29:37

Ja troquei unidade fusora, kit fotocondutor, toner, bandeja fiz os resets e nada

acredito que seja placa de alta tensao (ja encomendei)

se possivel a opiniao dos amigos