



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Subject: Re: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Enviado por: miguelcara

Enviado em: 15/05/2016 00:19:33

Olá, amigo tudo bem com você!

Gostaria de dizer que estou me baseando no manual de serviço, que consta a seguinte informação.

Error code 3600

Print Unable 36

Turn the power off and then back on gain.

An error occurred in the high-voltage power supply PCB.

Step	Cause
1	High-Voltage power supply PCB failure/Replace the high-voltage power supply PCB ASSY

Step	Cause
2	Main PCB Failure Replace the main PCB Assy

"por uma questão de lógica" preferi a placa mas em conta que no caso e de alta tensão.

Se por um acaso não resolver partirei para Placa Logica. E já realizei algumas trocas de placas logicas e de alta tensão, se puder me ajuda na parte que comentou de configuração relacionado ao manual de serviço, vou ficar muito grato aguardo sua resposta. meu email

miguelcaragua@hotmail.com