



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Subject: Re: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 15/05/2016 09:53:39

completando a informação passada anteriormente

Fonte de Alimentação de Alta Voltagem e não resolvendo substituir também Placa de Alimentação de Baixa Voltagem e não resolvendo substituir a Placa Principal.

Estes procedimentos estão no Manual de Serviço parte neste link e no 4.10.2

<http://i.imgur.com/iETqm2J.jpg>

Quanto aos procedimentos após a troca, estão todos no Manual de Serviço.

Eu, antes de tudo costumo desmontar e fazer a limpeza principalmente dos contatos dos terminais da FAAT