



Forum: LASER

Topic: Impressora Samsung ml-2851nd atolando o papel antes do fusor

Subject: Re: Impressora Samsung ml-2851nd

Enviado por: samisandro

Enviado em: 16/05/2016 13:34:22

Boa tarde ... obrigado pessoal consegui resolver aki, o rolo pressor estava com uma folga... eu ajustei e ele funcionou... era so uma mola q nao estava encaixada direito