



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 problema no duplexing

Subject: Re: Brother 8085 problema no duplexing

Enviado por: Rafatecnico

Enviado em: 20/05/2016 22:49:32

se o rolete não inverte a rotação no duplex verifique o solenoide com um multímetro tem que aparecer 15V