



Forum: LASER

Topic: Samsung ML1665. Dúvida sobre a unidade fusora.

Subject: Samsung ML1665. Dúvida sobre a unidade fusora.

Enviado por: santosjorge

Enviado em: 21/05/2016 23:21:29

Boa noite pessoal!

Agradeço a todos pela ajuda, com relação a samsung ml1665, consegui resolver o problema.

O erro estava na placa lógica: na parte aonde encaixa o conector da unidade fusora, a trilha tinha uma parte danificada, troquei a placa e deu certo.