



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora HP M402 apresentando obstrução de papel no painel**

**Subject: Re: Impressora HP M402**

Enviado por: vertelo

Enviado em: 24/05/2016 10:31:01

pode verificar novamente que é provável que encontre algo prendendo o sensor de papel, procure saber se é na entrada ou na saída de papel. verifique também os sensores de entrada e saída, abraços. Vertelo