



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET P2055DN - Documentos frente e verso está saindo fora de alinhamento

Subject: Re: HP LASERJET P2055DN

Enviado por: hrigueira

Enviado em: 24/05/2016 11:27:10

Obrigado, mas já verifiquei...Esse problema acontece só no frente e verso. Aparentemente ao tracionar o papel o mesmo pode estar "deslisando" por algum motivo e assim saindo centímetros do ponto certo. Os docs impressos são certificados que possuem uma borda fixa em um papel pronto!!!