



Forum: LASER

Topic: brother 7065 - duplicando imagem

Subject: Re: brother 7065 - duplicando imagem

Enviado por: Washington_Ctba

Enviado em: 26/05/2016 08:34:23

...é isso mesmo...se o fusor está ok, sem crostas de toner no rolo, favor verificar o kit drum (rolo de transferencia necessitando limpeza, ou até em ultimos casos lâmina do kit drum desgastada.)

...importante trocar o toner e testar, e posteriormente trocar o cilindro e testar.....se trocar os dois de uma só vez, voce pode até resolver o problema, porém não saberá exatamente o que resolveu o problema.

Um abraço a todos !