



Forum: LASER

Topic: Samsung ML1640

Subject: Samsung ML1640

Enviado por: santosjorge

Enviado em: 30/05/2016 12:50:39

Bom dia Pessoal!

Estou com uma samsung laser modelo: ML1665 com o seguinte defeito.

Ela está imprimindo correto, só que corta cerca de 1cm na parte de cima da página, desta forma corta uma parte escrita!

Alguém sabe me dizer qual é a solução para este defeito?