



Forum: LASER

Topic: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Subject: Re: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Enviado por: matheuspg

Enviado em: 03/06/2016 14:38:17

Bom dia Simionato, a saída de papel que você esta falando e na parte de cima onde sai realmente o papel??!! Verifiquei o sensor dali limpei ele e mais 2 que ficam na unidade fusora e também o da bandeja , mais não resolveu.

Att

Matheus