



**Forum: LASER**

**Topic: SCX 4200 - Dúvidas sobre a mola do sensor da unidade fusora**

**Subject: Re: SCX 4200**

Enviado por: vertelo

Enviado em: 06/06/2016 14:41:19

basta trocar a alavanca do sensor que resolve o seu problema, Abraços. Vertelo