



Forum: LASER

Topic: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Subject: Re: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Enviado por: digiprint

Enviado em: 07/06/2016 19:52:07

80% de certeza de ser o sensor estava um esse problema em uma cp1025 limpei os sensores e nada porém resolvi troca-lo, não deu outra!