



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...

Subject: Re: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...

Enviado por: DIEGO_I-expert

Enviado em: 11/06/2016 13:30:28

Citando:

DIEGO_I-expert escreveu:

Boa tarde

Sou novo no fórum, to com uma impressora Epson L355 apresentando o seguinte erro...

Na hora que ligo a impressora ela puxa o carro de impressão para esquerda com força ate o limite, fazendo barulho como se o motor do carro de impressão tivesse tentando jogar o carro ainda mais para o lado esquerdo. Um detalhe, normalmente quando ligamos uma L355 a primeira ação seria girar o motor do rolo e na sequencia gira o motor do caro de impressão.

Já coloquei uma placa logica de outra L355 que estar funcionando perfeitamente e ocorre a mesma situação...

Por favor me ajudem...

Desde já agradeço.