



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...

Subject: Re: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...

Enviado por: pedropar

Enviado em: 11/06/2016 18:46:07

pode ser a fita encoder suja