



**Forum: LASER**

**Topic: SCX 4200 - Dúvidas sobre a mola do sensor da unidade fusora**

**Subject: Re: SCX 4200**

Enviado por: sousatec

Enviado em: 13/06/2016 12:39:17

Olá amigo!!! agradeço a sua ajuda!!! porém o problema não era a alavanca!!! ela estava OK !! o problema e que quando eu montei a parte do suporte da fonte eu coloquei os parafusos e a parte central eu apertei de mais o ocasionou uma curvatura na placa gerando esse travamento!!! 😊

