



Forum: LASER

Topic: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Subject: Re: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 14/06/2016 09:17:59

Já tive problema com separador de papel de qualidade duvidosa. Troquei só a borracha (coloco da samsung) e funciona.