



Forum: LASER

Topic: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Subject: Re: HP 1010 Atolando folhas na fusora - RESOLVIDO

Enviado por: B_costa

Enviado em: 22/06/2016 17:08:21

Resolvido o Problema.

Não era o separador de papel (mesmo assim troquei na loja).

O problema estava no SOLENOIDE, a espuma estava derretida e ele estava colando, assim passavam mais folhas do que devia e o motor trabalhava fora do passo.

Vi um video no you tube falando sobre isso e pah, bateu certinho. Segui as instruções do video e problema resolvido.

Valeu pessoal!