



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 25/06/2016 09:14:21

Depois de muito tentar, uma coisa descobri. provavelmente o barulho se origina desta parte da impressora... A esquerda, onde fica a engrenagem principal.

Segue uma foto: <http://www.imagebam.com/image/2b4353491747539>

Alguma solução ?