



**Forum: LASER**

**Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO**

**Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO**

Enviado por: Passira

Enviado em: 26/06/2016 21:59:20

Olá colega!

Pelo barulho é provável que seja alguns dentes da engrenagem do rolo fusor está quebrado.