



*Fórum Impressoras...*

---

**Forum: LASER**

**Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO**

**Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO**

Enviado por: Passira

Enviado em: 26/06/2016 22:02:46

Outra possibilidade é o rolo de fusor ter quebrado também.