



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 28/06/2016 09:30:42

Olá amigos do fórum!

Mesmo o pessoal não comentando, vou relatar a possível solução do problema.

Depois de muito tentar, percebi que as engrenagens do fusor não estavam se encontrando, como mostrado na imagem 1, problema provavelmente causado pelo desgaste da Bucha do Rolo Fusor como mostrado na imagem 2.

Comprei no site creativecópias novas peças de reposição, estou aguardando receber, logo que instala-las posto aqui o resultado.

Agora fica a pergunta: Está impressora tem 48 dias de uso, imprimiu apenas 18.000 páginas, e já esta dando este tipo de problema ? É comum isto ? Aparentemente é bem melhor ficar com as Brother mesmo, tendo em vista que os novos fusores deram uma razoável melhora.

Isto já aconteceu com alguém ?

Fotos:

1: <http://www.imagebam.com/image/75d6dc492218406>

2: <http://www.imagebam.com/image/9a3598492218421>

Obrigado a todos, e que deus esteja com todos nós!