



**Forum: LASER**

**Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO**

**Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO**

Enviado por: Passira

Enviado em: 11/07/2016 23:15:14

Citando:

Passira escreveu:

O problema do FK-171 é no termistor.

Por tanto, evite recuperar a unidade, substitua a peça é a outra pra garantia.

Em relação à engrenagem do duplex creio eu que seja mau uso indireto do cliente.

Ao encravar o papel no fusor constantemente devido a deficiência da peça o usuário nesse momento já stressado, puxa a folha muito rápido causando a quebra.