



Forum: LASER

Topic: ESQUEMA DA FONTE RM1-7892 HP LASERJET M1212nF

Subject: Re: ESQUEMA DA FONTE RM1-7892 HP LASERJET M1212nF

Enviado por: Moura1

Enviado em: 15/07/2016 22:18:29

Ótimo ... consegui resolver...encontrei outra fonte embora de modelo diferente ,mas com o circuito praticamente o mesmo ,o qual deu para se ter uma ideia de como reconstruir o circuito e funcionou perfeitamente...Esta fonte(impressora) foi vítima de uma alta tensão,houve um princípio de incêndio na placa onde formou-se um buraco .Uma árvore caiu em cima da rede elétrica unindo os fios de alta tensão fazendo com que os equipamentos ligados mesmo em standby fritassem. Já os monitores vão ser substituídos ás fontes e placas de sinais pois não há como recuperar. Boa noite a todos...