



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Laserjet 1212MFP quebra uma das buchas novas do fusor**

**Subject: Laserjet 1212MFP quebra uma das buchas novas do fusor**

Enviado por: fleonardi

Enviado em: 18/07/2016 12:13:40

Bom dia,

Sou novo no site e aqui no fórum e estou com um problema relacionado com a impressora do título.

Efetuei a troca do rolo de pressão, da película fusora e das buchas do rolo de pressão deste equipamento e ela, não sei por qual motivo, quebra uma das buchas novas durante a utilização. Achei que fosse algo de errado com a carcaça da fusora, mas já olhei tudo e não vi nada de errado. Efetuei a troca da bucha novamente e ela quebrou a mesma de novo.

Alguém já teve este problema?