



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Laserjet 1212MFP quebra uma das buchas novas do fusor**

**Subject: Re: Laserjet 1212MFP quebra uma das buchas novas do fusor**

Enviado por: fleonardi

Enviado em: 19/07/2016 10:02:15

A do lado das placas. Mas não tem como ser erro de montagem. Efetuo vários testes antes de liberar o equipamento. Aqui na oficina tudo funciona bem, quando vai no cliente trabalha dois dias ou mais e depois quebra.