



**Forum: LASER**

**Topic: Brother HL5350 girando roletes de saída para trás**

**Subject: Brother HL5350 girando roletes de saída para trás**

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 19/07/2016 18:32:55

boa noite pessoal

estou com uma Brother HL5350 que ao ligar ela os roletes de saída giram para trás, gerando atolamento, mas se desliga e liga a impressora novamente ela volta a funcionar normalmente até desligar a impressora.

Já toquei a solenoide, limpei as engrenagens sem sucesso

Alguém já teve histórico deste defeito?

Att